



Acta d'inspecció

Data 15/12/2020

Hora inici:

Hora final:

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

AJUNTAMENT D'ARTÉS

Nom establiment

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ARTÉS

DNI/NIF/NI

P0801000A

Domicili establiment

CR BARCELONA s/n No

Municipi

ARTÉS

Codi Postal Telèfon

08271

938305001

Adreça de correu

mtrullas@artes.cat

Autorització / Registre

RSIPAC:

RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: No Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

Codi Programa/VPA 1: Ctlol i prevenció legionel·la) (

Inspector/s

Cognoms i nom:

PILAR PINA PASCUAL.

SANCHEZ LOSA, EMILIO

Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: Trullàs Ledesma, Marisa

DNI/NIE: 77738090E

En qualitat de: Regidora Salut

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS.

Adreça de correu electrònic: mtrullas@artes.cat

Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 pàgines inclosos els annexos.

Relat dels fets i recull d'observacions

Realitzem visita d'inspecció al Pavelló Municipal del municipi d'Artés, per tal de portar a terme el Programa de Control Sanitari d'Instal·lacions de Risc de Dispersió de Legionel·la 2020.

ANTECEDENTS:

L'última acta d'inspecció va ser l'1/06/2018 acta número CC1800516984-1

FETS

1. La instal·lació consta de 4 vestuaris amb 6 dutxes cadascun, més el vestuari de l'àrbitre i la infermeria. En total hi ha 32 punts finals. Els vestuaris són compartits amb els usuaris del pavelló i el usuaris de la pista de tennis.
2. L'Aigua freda (AFS) prové de la xarxa municipal. No hi ha dipòsits.
3. La instal·lació d'aigua calenta sanitària (ACS) consta d'1 acumulador de 1500 l i un circuit de retorn en forma de anella (és un circuit d'alt risc). L'aigua del circuit primari s'escalfa amb una caldera de gasoil.
4. L'acumulador disposa de purga de fons, una boca d'home per a la neteja i desinfecció, punt de mostreig a la sortida i punt de mostreig al circuit de retorn.
5. Tenen instal·lada una vàlvula barrejadora, a la canonada d'impulsió, consignada a 55°C. La canonada de retorn retorna a la vàlvula barrejadora i a l'acumulador. La barreja d'AFS i d'ACS es fa en el mateix punt d'ús. El circuit d'aigua no disposa de vàlvules de drenatge.
6. Des del mes de març 2020 a setembre 2020 la instal·lació va estar tancada al públic amb motiu de la pandèmia del coronavirus.
7. Tenen implantat un programa de prevenció i control de la legionel·losi, amb els registres corresponents. Disposen dels plànols/sistema hidràulic de la producció i de la distribució de les canonades.
8. Revisem els registres corresponents a l'any 2019 i 2020:
 - a. Revisió de l'estat de conservació i neteja de l'acumulador trimestral
 - b. Control de la temperatura de l'acumulador
 - c. Mesura de la temperatura dels punts terminals
 - d. Obertura aixetes no utilitzades
9. El personal encarregat del manteniment acredita la formació corresponent.

11. La darrera neteja, realitzada per Braut Eix Ambiental (ROESP: 226CAT-LgB), es va fer en data 29/06/2020. Van fer desinfecció química amb hipoclorit sòdic del circuit d'acs , aigua freda, acumulador i punts finals. Disposen del certificat corresponent.
12. Revisem les darreres analítiques de legionel·la, any 2019 i 2020. A l'any 2020 (4/08/2020) es van mostrejar 4 punts: retorn, purga acumulador, pica WC nois PB, vestidor vermell dutxa 6. Resultat obtingut en els 4 punts: < 40 ufc/l (LD 40 ufc/l).
13. Tenen certificat ECA vigent, emès per Article 11 diversificació, data 27/02/2017.

DETERMINACIONS IN SITU:

- Sortida de l'acumulador = 61 °C
- Retorn acumulador = 60°C
- ACS Vestuari 4 (blanc) dutxa 6 = 51 °C ; Clor lliure residual = 0,36 ppm
- ACS Vestuari 1 (vermell) dutxa 6 = 57,8 °C; Clor lliure residual = 0,23 ppm
- ACS Aixeta sota pica rentamans vestuari 1 = 55,1 °C
- AFS Aixeta pica rentamans vestuari 1 = 15 °C

CONCLUSIONS

- Un cop revisada la instal·lació i la documentació aportada, s'observen les següents no conformitats:
 1. El programa d'autocontrol no està actualitzat en tots els seus apartats, per exemple al pla de mostreig no consten tots els punts crítics.
 2. No s'ha fet la neteja i desinfecció prèvia a la obertura dels vestuaris al públic al setembre (cal fer neteja i desinfecció del circuit després d'una parada superior a un mes).
 3. No hi ha filtre d'entrada de l'AF, segons la norma UNE-EN 13443-1.
- Les deficiències detectades suposen un incompliment de la normativa vigent i s'han de corregir de manera immediata.