



## Acta d'inspecció

Data: 01/06/2018

Hora inici: 00:00 Hora final: 23:59

### Identificació del lloc de l'actuació

#### Nom i cognoms o raó social de l'entitat

AJUNTAMENT D'ARTÉS

#### Nom establiment

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ARTÉS

DNI/NIF/NIE

P0801000A

#### Domicili establiment

CR BARCELONA s/n No

Municipi

ARTÉS

Codi Postal

08271

Telèfon

938305001

Adreça de correu electrònic

mtrullas@artes.cat

#### Autorització / Registre

RSIPAC:

RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

#### Activitat/s Inspeccionada/des

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats:  No  Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

#### Motiu/s de l'actuació

Codi Programa/VPA 1: P. sup autocontrol sobre risc disp. legionel·la; Codi Programa/VPA 2: P. ctrol aigua instal risc disp. legionel·la; Codi Programa/VPA 3: P. ctrol sanitari instal. risc disp. legionel·la; Codi Programa/VPA 4: P. ctrol. aplicació normativa tabac) (

#### Inspector/s

Cognoms i nom: JUANOLA VICTORI, MONTSERRAT

#### Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: TRULLÀS LEDESMA; MARISA

DNI/NIE: 77738090E

En qualitat de: Regidora de Salut Pública

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avis SMS.

Adreça de correu electrònic: mtrullas@artes.cat

Telèfon mòbil: 678453072

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 pàgines inclosos els annexos.

## **Relat dels fets i recull d'observacions**

---

Realitzo visita d'inspecció al Pavelló Municipal del municipi d'Artés, per tal de portar a terme el Programa de Control Sanitari d'Instal·lacions de Risc de Dispersió de Legionel·la 2018.

### **ANTECEDENTS:**

L'última acta d'inspecció va ser el 27/10/2017 acta número 102323.

### **FETS:**

Els vestuaris, blocs de dutxes que hi ha al pavelló són compartits amb els usuaris del pavelló i el usuaris de la pista de tennis.

### **1-AIGUA FREDA SANITARIA (AFS)**

L'aigua prové de la xarxa municipal. No dipòsits.

### **2-AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS)**

Consta de 1 circuit ALT RISC , acumulador i retorn

1 caldera de gas-oil, 1 acumulador de 1500 litres, hi ha instal·lada purga, boca d'home, punt de mostreig a la sortida de l'ACS i al retorn.

De l'acumulador surt una canonada que passa per una vàlvula barrejadora, que la baixa a uns 55°C i d'aquí va a distribució als diferents vestuaris ( 5 ) . La canonada de retorn retorna a la vàlvula barrejadora i al acumulador.

La barreja d'AFS i d'ACS es fa en el mateix punt d'ús

-Disposen d'un programa elaborat de control i prevenció de la legionel·la i en porten els seus registres.

-El personal que fa el manteniment higienicosanitari de les instal·lacions vers el control i la prevenció de la legionel·la te la formació adequada.

-L'última neteja i desinfecció química és del 07/08/2017 efectuada per l'empresa Eix Ambiental SL , al circuit d'AFS, d'ACS acumulador i elements desmuntables, segons el RD 865/2003

-L'últim anàlisi de legionel·la va ser en e data 06/03/2018 efectuat pel laboratori Eix Lab LSAA-336-16, al vestuari vermell dutxa 1 amb el resultat de <40uf c/l.

-En data 27/02/2017 l'entitat de revisió Article 11 Diversificació va emetre un certificat de Conforme

-Disposen d'un esquema hidràulic de la producció d' ACS.

- Fan els controls trimestrals de la instal·lació.

#### DETERMINACIONS IN SITU:

Sortida de l'acumulador	62,4°C		
Retorn acumulador	61,5°C		
Vestuari blanc	52,5°C		
Vestuari blau	51,8°C	27,2°C	
Vestuari groc	52,5°C	21º,3°C	
Vestuari vermell	51,3°C		
Vestuari àrbitre	53°C		
Aixeta lavabo públic		20,4°C	0,39ppm

#### DEFICIÈNCIES DETECTADES:

1-Els plànols de la instal·lació, no estan actualitzats, tampoc hi consta els punts de mostreig ni els punts crítics.

2-No hi ha registres des controls del manteniment trimestral.

3- No hi ha filtre d'entrada de l'AF, segons la norma UNE-EN 13443-1.

#### CONCLUSIONS:

Les deficiències detectades suposen un Incompliment de la normativa vigent i s'han de corregir de manera immediata.